

Nicht bezeichnete Werte sind Q- bzw. pf-Werte, V-bzw. mA-Werte.  
 Der obere Wert gibt die Spannung in V, der untere oder Z-Wert den  
 Strom in mA an. Stromwerte sind Mittelwerte.




Abb. 21  
 Reparaturschaltbild